

KÚPNA ZMLUVA

PREDAJCA:

Názov: Obec Smižany
Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
IČO: 00691721
DIČ: 00691721
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001
Zastúpený: Mgr. Miroslava Szitová PhD., starostka obce

(ďalej aj ako „predajca 1“)

KUPUJÚCI:

Názov: Michal Jaššák
Sídlo:

(ďalej aj ako „kupujúci 1“)

.....
uzatvárajú podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto **KÚPNU ZMLUVU**.

Článok I. Úvodné ustanovenie

Predávajúci sa zaväzuje odpredať a odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy.

Článok II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo: **Avia A60N**

Obsah:	3596 ccm³
rok výroby:	2000
EČ:	SN 369 BU
farba:	Zelená
č. karosérie:	TNAA1N000YE000247
počet km:	184009 km
počet držiteľov vozidla:	nepreukázateľný
Najväčší výkon motora/	

otáčky:	76kW
druh paliva:	nafta
platnosť osvedčenia	
o technickej kontrole:	9.6.2021
platnosť emisnej kontroly:	9.6.2021

spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom.

Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný a popísaný v zápise o technickom stave, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III. Cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v celkovej výške **2 135 €**, slovom: **dvetisícotridsaťpäť eur**. Takto dohodnutá kúpna cena bola už kupujúcim predávajúcemu zaplatená pred podpisom tejto zmluvy, čo predávajúci potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve.

Článok IV. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že predmet zmluvy prevzal. Prevzatím predmetu zmluvy nadobudol k nemu kupujúci vlastnícke právo. Týmto okamihom prešlo na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho. Účastníci tejto zmluvy prehlasujeme, že táto zmluva, ktorú sme si pred podpisom prečítali a aj jej porozumeli, sa zhoduje s našou vôľou, že sme ju neuzavreli v tiesni, za nevýhodných podmienok a preto sme ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. Kupujúci si vozidlo riadne prehliadol, je oboznámený s jeho technickým stavom a berie na vedomie, že na základe ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Ďalej súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. Tento doklad nahradzuje technický preukaz a osvedčenie o technickom preukaze po dobu prevedenia zmien na príslušnom Dopravnom inšpektoráte.

V Smižanoch dňa: 10.6.2021

Michal Jaššák

podpis kupujúceho



Mgr. Miroslav Szitová PhD.

podpis predávajúc

Technický stav vozidla

(údaje zo Znaleckého posudku č.: 2/2021, vypracovaný Ing. Oskarom Gondom)

Obhliadka vozidla

Technický stav bol zistený:

obhliadkou: áno

dátum a miesto obhliadky: 12.03.2021 v Smižanoch , skúšobná jazda prevedená dňa:
neprevedená, vozidlo nepojazdné.

Motor:

- celkový stav, čistota: znečistený
- štart motora: nezistený
- voľnobeh: nezistený
- chod v otáčkach: nezistený
- hlučnosť: nezistená
- výkon motora: nezistený
- olej v mazacom systéme: dostatočné množstvo
- tesnosť, motora, únik oleja: zvýšený únik
- chladiaci systém: bežné opotrebenie
- el. príslušenstvo: továrensky pôvodné - bežné opotrebenie
- palivový systém: bežné opotrebenie
- výfukový systém: korózia
- iné príp. poškodenie: nezistené

Spojka:

- vôľa pedála spojky: nezistená
- chod pedála spojky: plynulý
- rozbeh vozidla: nezistený
- hlučnosť nezistená
- ovládacie ústrojenstvo: opotrebené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Prevodovka + prídavná

- hlučnosť nezistená
- tesnosť: únik oleja
- radenie prevodových stupňov: nepresné radenie
- voľnobeh: nezistená
- iné príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Predná náprava + riadenie 1

- ložiská kolies - vôľa: zväčšená vôľa

hlučnosť: nezistená

- guľové čapy: bežné opotrebenie

- nápravnica, most, závesné ramená: opotrebené

- uloženie mostu, nápravnice, závesných ramien: opotrebené

- pérovanie, tlmiče: bežné opotrebenie

- disky kolies: bežné opotrebenie

- iné príp. poškodenie: nezistené

Mechanizmus riadenia:

- kĺby riadiaceho mechanizmu: bežné opotrebenie

- prevodovka riadenia: opotrebená

- vôľa riadenia zistená na volante: nezistená

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Zadná náprava - 1

- ložiská kolies - vôľa: nezistená

- hlučnosť: nezistená

- nápravnica, most, závesné ramená: opotrebené

- uloženie nápravnice, mostu, závesných ramien: opotrebené

- perovanie, tlmiče: opotrebené

- disky kolies: bežné opotrebenie

- iné príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- Úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Rám príslušenstvom

- povrchová práca:

- deformácie a praskliny: vizuálne nezistené - znečistené

- viditeľné opravy: vizuálne nezistené - natreté farbou

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Kabína + výbava

odstránená hrdza - navarené nové plechy, ošetrené farbou

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Nadstavba

- povrchová úprava: poškodená

- rám nadstavby: opotrebený

- vyklápacia vaňa: poškodená koróziou

- hydraulický systém: nezistený – podľa oznámenie funkčný

- ovládanie: nezistené

- el. inštalácia a osvetlenie: funkčnosť nezistená - chýba baterka

- zadné blatníky: poškodené

- in& príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu : PN - 205/75 R17.5

ZN - 205/75 R17.5 - zdvojená

Rozmer a druh pneumatík na vozidle: Matador 215/75 R17.5 — zimné,
rezerva na vozidle

Uvažujem so skutočným stavom na vozidle.

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

V Smižanoch dňa: 10.6.2021

Michal Jaššák

podpis kupujúceho



Mgr. Miroslav Szitoyá PhD.

podpis predávajúceho