

**Faktúra číslo :****2010919**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Dodávateľ :

SecuriLas, s.r.o.

Galvaniho 7/C

821 04 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 364 764

DIČ: 2020302086

IČ DPH: SK2020302086

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6315/B
PT 002224

Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slova

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 1242705008/1111

IBAN : SK88 1111 0000 0012 4270 5008

Tel.: +421243330140 Fax : +421243330142

Faktúru vyhotovil : Kubová Michaela

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00 603 147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.03.2021

26.03.2021

12.04.2021Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe Zmluvy o dielo č. 546/2017 Vám fakturujeme za práce vykonané v priestoroch objektu
Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
000003		Polročná údržba EZS/TPS	20	1,00	ks	248,63	248,63		248,63
000002		Polročná kontrola SOPP	20	1,00	ks	167,34	167,34		167,34
000012		Monočlánok	20	8,00	ks	5,55	44,40	4	42,62

Základ pre DPH 20 % : 458,59

DPH 20 % : 91,72

Celková suma s DPH**550,31****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****550,31**

Podpis a pečiatka :

SecuriLas°
SecuriLas, s.r.o.
P.O.Box 10
011 01, Slovakia





**PROTOKOL O VYKONANÍ
ÚDRŽBY EZS/TPS
v zmysle STN EN 50131**

Objekt: Píšťtóryho palác
Štefanovičova 25
811 05 Bratislava

SecuriLas, s.r.o.	Tel.: 02/ 4333 0140	Typ údržby: Polročná
P.O. Box 10, 820 16 Bratislava 216	Fax: 02/ 4333 0142	Vykonal: Viktor Šindler, Lukáš Stredánský
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro vložka č. 6315/B	e-mail: info@securilas.com	
Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. PT 002224	www.securilas.com	Dátum: 26.3.2021

1. Vizuálna kontrola

Ústredňa

☒ Áno ☐ Nie

typ

počet

Ovládacie a signalizačné prvky

☒ Áno ☐ Nie

Risco RP 432

1 ks

Detektory

☒ Áno ☐ Nie

Periférne zariadenia

☒ Áno ☐ Nie

2. Náhradné zdroje

Kontrola spojov a upevnenia

Ústredňa

☒ Áno ☐ Nie

Dobíjacie napätie akumulátora

☐ Áno ☐ Nie

Napätie akumulátora po 60 min

☐ Áno ☐ Nie

Kapacita akumulátora

☐ Áno ☐ Nie

Typ akumulátora

☐ Áno ☐ Nie

1x CSB 7,2 Ah

3. Detektory

Priestorové

počet 4 ks

odskúšané 4 ks

Akustické

počet - ks

odskúšané - ks

Magnetické

počet - ks

odskúšané - ks

Trezorové

počet - ks

odskúšané - ks

Mechanické

počet - ks

odskúšané - ks

Iné: Priestorové bezdrôtové

počet 21 ks

odskúšané 21 ks

Iné: Magnetické bezdrôtové

počet 9 ks

odskúšané 9 ks

Iné: Signál zo systému SOPP

počet 1 ks

odskúšané 1 ks

4. Tiesňové detektory

Ručné / bezdrôtové

počet - ks

odskúšané - ks

Iné: -

počet - ks

odskúšané - ks

5. Ovládaci panel

počet 1 + 2 + 1 ks

odskúšané 1 + 2 + 1 ks

6. Kontrola sabotážnej ochrany

☒ Áno ☐ Nie

odskúšané 34 ks

7. Kontrola prenosu poplachových správ

PPC / PCO

☒ Áno ☐ Nie

ATH / GSM brána

☐ Áno ☒ Nie

Siréna

☐ Áno ☒ Nie

Optická signalizácia

☐ Áno ☒ Nie

Signalizačné tablo

☐ Áno ☒ Nie

Grafická nadstavba

☐ Áno ☒ Nie

8. Projektová dokumentácia - predložená

☐ Áno ☒ Nie

9. Prevádzková kniha - zápis / kontrola

☐ Áno ☒ Nie

10. Zistený stav, nedostatky, poznámky

Funkčnosť odskúšaných prvkov EZS/TPS + prenos na PPC/PCO v čase kontroly bez nedostatkov.

Vykonaná nutná výmena monočlánkov v čase kontroly v 11: MAM, 12: PIR, 15: MAM, 16: MAM, 18: MAM, 23: MAM, 35: MAM, 38: PIR.

Namerané hodnoty bezdrôtových prvkov uvedené v prílohe k protokolu z dňa 26.3.2021.

Vyjadrenie objednávateľa: ☐ spokojný ☐ nespokojný

Dôvod:

Za objednávateľa:

Vykonávateľ:



Galvami



 SecuriLas	PRÍLOHA K PROTOKOLU O VYKONANÍ ÚDRŽBY EZS/TPS v zmysle STN EN 50131	Objekt: Piszatoryho palác Štefanovičova 25 811 05 Bratislava
SecuriLas, s.r.o.	Tel.: 02/ 4333 0140	Typ údržby: Polročná
P.O. Box 10, 820 16 Bratislava 216	Fax: 02/ 4333 0142	Vykonat: Viktor Šindler, Lukáš Stredanský
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro vložka č. 6315/B	e-mail: info@securilas.com	
Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. PT 002224	www.securilas.com	Dátum: 26.3.2021

Namerané hodnoty bezdrôtových prvkov

Bezdrôtové detektory:

9: MAM - 3,03 V (1 ks)
10: PIR - 3,06 V / 3,06 V (2 ks)
11: MAM - 3,26 V (1 ks)
12: PIR - 3,04 V / 3,14 V (2 ks)
13: PIR - 3,06 V / 3,04 V (2 ks)
14: PIR - 3,06 V / 3,06 V (2 ks)
15: MAM - 3,27 V (1 ks)
16: MAM - 3,27 V (1 ks)
17: PIR - 2,99 V / 3,05 V (2 ks)
18: MAM - 3,26 V (1 ks)
19: PIR - 3,04 V / 3,06 V (2 ks)
20: PIR - 3,04 V / 3,05 V (2 ks)
21: PIR - 3,04 V / 3,05 V (2 ks)
22: PIR - 3,03 V / 3,03 V (2 ks)
23: MAM - 3,07 V
24: PIR - 3,04 V / 3,04 V (2 ks)
25: PIR - 3,02 V / 3,03 V (2 ks)
26: PIR - 3,02 V / 3,03 V (2 ks)
27: PIR - 3,03 V / 3,04 V (2 ks)
28: PIR - 3,04 V / 3,05 V (2 ks)
29: MAM - 3,04 V (1 ks)
30: MAM - 3,03 V (1 ks)
31: PIR - 3,03 V / 3,05 V (2 ks)
32: PIR - 3,03 V / 3,04 V (2 ks)
33: PIR - 3,04 V / 3,06 V (2 ks)
34: PIR - 3,03 V / 3,05 V (2 ks)
35: MAM - 3,27 V (1 ks)
36: PIR - 3,07 V / 3,08 V (2 ks)
37: PIR - 3,02 V / 2,99 V (2 ks)
38: PIR - 3,26 V (1 ks)

Bezdrôtové ovládacie panely:

OP2: 3,00 V (1 ks HCB 1609 3V 10000 mAh)
OP3: 3,05 V / 3,04 V (2 ks)
OP4: 3,03 V / 3,03 V (2 ks)

Za objednávateľa:

Vykonávateľ:



Galvanil

Formulár: F6012





Montážny list

Objekt: Píštoryho palác
Štefanovičova 25
811 05 Bratislava

SecuriLas, s.r.o.

Tel.: 02/ 4333 0140

Vykonal: Viktor Šindler, Lukáš Stred'anský

P.O. Box 10, 820 16 Bratislava 216

Fax: 02/ 4333 0142

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro vložka č. 6315/B

e-mail: info@securilas.com

Dátum a čas: 26.3.2021

Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. PT 002224

www.securilas.com

MJ	Množstvo	Vykonané práce	Jednotková cena	Cena spolu
ks	1	SYSTÉM OCHRANY PRED POŽIAROM (SOPP) Vykonaná polročná kontrola systému. Funkčnosť odskúšaných prvkov SOPP v čase kontroly s výhradou: odporúčame výmenu 22 ks batérii v bezdrôtových hlásičoch. Ústredňa: SCP 520 - 1 ks Hlásiče požiaru: Bezdrôtový tlačidlový hlásič - 1 ks Tlačidlový hlásič - 1 ks Bezdrôtový dymový hlásič - 11 ks Namerané hodnoty bezdrôtových hlásičov: SK101/1: 6,6 V / 6,9 V, SK101/2: 6,5 V / 6,9 V, SK101/3: 6,7 V / 6,9 V, SK201/1: 6,5 V / 6,9 V, SK201/2: 6,6 V / 7,0 V, SK201/3: 6,8 V / 6,8 V, SK202/1: 6,7 V / 6,6 V, SK202/2: 6,6 V / 6,6 V, SK202/3: 6,7 V / 7,0 V, SK202/5: 6,8 V / 6,9 V, SK202/5: 6,5 V / 7,0 V (spolu 22 ks 9 V) Náhradné zdroje: Dobíjacie napätie akumulátora: 27,2 V Napätie akumulátorov po 60 min.: 25,5 V Kapacita akumulátora: 7,8 - 6,8 Ah Typ akumulátora: 2x CSB 7,2 Ah		
			Spolu	

[illegible]

Vyjadrenie objednávateľa:

☐ spokojný☐ nespokojný

Dôvod :

Za objednávateľa:

Vykonávateľ:



See
Galvaniho 7A





Montážny list

Objekt: Píštoryho palác
Štefanovičova 25
811 05 Bratislava

SecuriLas, s.r.o.

Tel.: 02/ 4333 0140

Vykonal: Viktor Šindler, Lukáš Stred'anský

P.O. Box 10, 820 16 Bratislava 216

Fax: 02/ 4333 0142

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro vložka č. 6315/B

e-mail: info@securilas.com

Dátum a čas: 26.3.2021

Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. PT 002224

www.securilas.com

MJ	Množstvo	Vykonané práce	Jednotková cena	Cena spolu
		Namerané nízke napätia na bezdrôtových prvkoch systému EZS/TPS		
		11 - MAM, 12 - PIR, 15 - MAM, 16 - MAM, 18 - MAM, 23 - MAM, 35 - MAM,		
		38 - PIR.		
ks	1	V čase polročnej kontroly systému EZS/TPS vykonaná nutná výmena 8 ks		
		monočlánkov v bezdrôtových detektoroch.		
			Spolu	

[illegible]

Vyjadrenie objednávateľa: ☐ spokojný ☐ nespokojný

Dôvod :

Za objednávateľ:

Vykonávateľ:



Galva



