

Dodávateľ:
BALÁŽIK-SK s.r.o.
Urmince 189

956 02 Urmince

IČO: 46912843 IČ DPH: SK2023662707

Číslo účtu: 3091672956/0200

Zaregistrovaný: OR OS Nitra vl. č. 33363/N odd. Sro

FAKTÚRA č. 332013

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky: 80/2013

Odberateľ: **Stredná odborná škola technická**
Ul. 1. mája 22
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Príjemca: **energetika**
Spôsob dopravy: **osobne**
Miesto určenia: **Zl. Moravce**

IČO: 00893129

IČ DPH: SK2021059051

Forma úhrady:

príkaz na úhradu

Deň splatnosti:

20.05.2013

Deň vystavenia faktúry:

06.05.2013

Dátum dodania:

03.05.2013

Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 80/2013 zo dňa 03.05.2013
za vykonané servisné práce a odbornú prehliadku v plynovej kotolni:

Pol. Názov

Cena v EUR

1. Pracovný výkon podľa priloženého súpisu prác bez DPH

575,00

2. DPH 20% základ dane 575,--

115,00

Spolu k úhrade s DPH v EUR:

690,00

Stredná odborná škola technická	
Ul. 1. mája 22, ZLATÉ MORAVCE	
Došlo:	9.5.2013
570.4 Číslo: 5	L4-10 Pril.:
Vyb.: EV	

BALÁŽIK-SK s.r.o.
956 02 Urmince 189
912 843 IČ DPH: SK2023662707

Pečiatka a podpis:

Prílohy: 1x Súpis vykonaných prác

1x Kópia objednávky

3x Protokol z odbornej prehliadky, skúšky a zoradení spaľovacieho zariadenia

6x Protokol merania z tlačiarne analyzátoru spalín ECOM-KD

1x Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia - Ah, Bg
(Protokoly a správa boli odovzdané energetikovi)